

# ООО "Фирма "ПРОАВТО"

Юр. адрес: 127220 г.Москва ул.Башиловская д.2 стр.3 Факт. адрес: 127220, г.Москва ул.Башиловская д.2 стр.3  
(495)2588838 Ниссан (495)2585444 Субару / .uservice.ru / bash@uservice.ru 7729348374  
р/сч 40702810200000017153 в ПАО "Банк ЗЕНИТ" г.Москва к/с 30101810000000000272 БИК 044525272

Заказ-Наряд № 4 от 02.07.2017

Владелец: \_\_\_\_\_  
Телефон: \_\_\_\_\_  
Адрес: \_\_\_\_\_ 3  
Заказчик: I

Модель: Juke, I      Гос. номер: \_\_\_\_\_      Дата продажи: 12.02.2012  
Марка: Nissan      Пробег: 51997      Код: \_\_\_\_\_  
VIN: \_\_\_\_\_      № двиг.: \_\_\_\_\_      Год выпуска: 2011

Цех: Башиловская

## Материалы

Наименование	Номер	Ед. изм.	Кол-во	Сумма без налога, руб.	Сумма с налогом, руб.
Расходные материалы			1,00	99,87	117,85

Сумма за материалы: 117,85 руб.  
Скидки/надбавки за материалы: 0,00 руб.  
**ИТОГО за материалы: 117,85 руб.**

Всего (без НДС): 1 526,57 руб.  
НДС(18%): 274,78 руб.  
**ИТОГО (в т.ч. НДС): 1 801,35 руб.**

**Сумма к оплате (прописью): Одна тысяча восемьсот один рубль тридцать пять коп.**

Гарантийные обязательства определяются "Правилами выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей" в ТЦ ООО "Фирма "ПРОАВТО".

На балансировку, регулировку углов установки колес, а так же на все диагностические и регулировочные работы - гарантия 5 дней с момента передачи автомобиля владельцу.

### Причина обращения:

1. Горит ошибка неисправности ДВС, проявляются рывки при движении, при ускорении. Обнаружено в июне 2017.

### Рекомендации:

При проведении диагностики обнаружены коды ошибок P 0846

Stall Test - N6

Неисправность - внутренняя неисправность CVT.

Рекомендовано: замена CVT в сборе.

Автомобиль в ремонт принят: 02.07.2017 10:23:16

Результат работ принят.

Претензий к качеству, объемам и срокам выполненных работ не имею.

Со стоимостью услуг, запасных частей и расходных материалов указанных в заказ-наряде согласен.

Подпись ответственного лица \_\_\_\_\_

М. П.

ПРОАВТО

Подпись Заказчика \_\_\_\_\_